

Obrigado pela confiança que depositou em nós com a compra de: **B'Original bike** **B'twin**

No seguimento dos nossos testes de qualidade, a B'Twin detetou um pequeno defeito no guarda-lamas dianteiro. Em alguns casos, o guarda-lamas pode bloquear a roda.

Deve ter em atenção esta informação.

A segurança dos nossos clientes é primordial e melhorar os nossos produtos é uma prioridade, razão pela qual a B'Twin está a alertar os clientes que compraram os modelos B'Original entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de agosto de 2018 (modelos listados abaixo).

B'TWIN HYBRID BIKE B'ORIGINAL 500	B'TWIN HYBRID BIKE B'ORIGINAL 700	B'TWIN HYBRID BIKE B'ORIGINAL 700 EU	B'TWIN HYBRID BIKE B'ORIGINAL 900	B'TWIN HYC B'ORIGINAL 500 COVERED	B'TWIN HYC B'ORIGINAL 900 COVERED
size S/M <b>1814364</b> size L/XL <b>1814366</b>	size S/M <b>1825268</b> size L/XL <b>1825269</b>	size S/M <b>1860759</b> size L/XL <b>1860760</b>	size S/M <b>2228596</b> size L/XL <b>2228597</b>	size S/M <b>2624627</b> size L/XL <b>2624626</b>	size S/M <b>2627680</b> size L/XL <b>2627679</b>

## Pedimos que não use a sua bicicleta enquanto não estiver reparada

Este defeito pode ser corrigido com uma reparação, por isso, visite a loja Decathlon mais próxima, levando a sua bicicleta B'Original, de forma a que um técnico possa reparar o guarda-lamas.

O nosso Centro de Relação Cliente está disponível para responder a todas as dúvidas: [apoiocliente@decathlon.com](mailto:apoiocliente@decathlon.com)  
Segunda a Domingo das 9h às 22h

B'Twin agradece a sua compreensão e pede desculpas por qualquer inconveniente causado

Aurélie Le Rolland  
leader B'twin  
4 bvd de mons  
59400 Villeneuve d'ascq cedex  
France

Display until: **12/07/2019**