

Se comprou uma LUVA BURNER da marca TAYLOR MADE seguinte:



**Código do modelo: 8362767**

**Códigos dos artigos: 2066796 / 2066797 / 2066798 / 2066799 / 2066800**

entre **01/01/2016 e 15/12/2017**, esta nota informativa diz-lhe respeito.

**Pedimos-lhe para deixar de utilizar este produto.**

No **âmbito de medidas de qualidade e segurança**, as equipas da marca TAYLOR MADE constataram que determinados produtos apresentavam uma concentração de crómio 6 demasiado elevada, o que poderia causar, em casos raros, reações alérgicas.

É por este motivo que a TAYLOR MADE decidiu proceder ao aviso de recolha das Luvas Burner em questão.

Solicitamos-lhe que nos devolva a sua Luva Burner na loja contra o reembolso da mesma.

O nosso centro de apoio ao cliente está disponível para responder a todas as suas questões através do mail [apoiocliente@decathlon.com](mailto:apoiocliente@decathlon.com).

A TAYLOR MADE agradece a sua compreensão e pede desculpa pelo incómodo causado.

Philippe SCHAAF  
Diretor Comercial Golf

Visualização até ao 30/06/2018